



*Eine große Herausforderung war die Sanierung vom Gurtenbrunnen Lamprechtshausen, der im Jahr 2016 durch Trockenheit ausgefallen ist.*



*Oben: Gasmessung durch Brunnenbauer Christian. Unten: Einbau der Pumpen auf 80 m Endteufe.*

*Kontrolle durch den Chef während der Sanierung in Lamprechtshausen.*